

改善		扇	編號	09
改善前照片		未改善前說明	原幼兒園教室日光燈老舊且聲音吵雜，因日光燈與風扇位置接近，風扇開啟時產生的光影及日光燈開啟之雜音，嚴重影響教師教學及幼兒的視力、聽力與學習，應盡快改善。	
		改善方法	更換節能燈具及節能風扇，以減少光影的產生。	
改善後照片		效益	更換節能風扇與燈管後，並調整電燈位置後，炫光的情形明顯改善。	
		財產編號	燈具 3100508-170 節能扇 5010106-01 壁扇 5010106-01 吊扇 5010106-01	
		使用經費	新台幣 126252 元整	