

# 臺南市學甲區學甲國民小學附設幼兒園 教育部補助改善教學環境設備成果報告

一、依據：教育部 101 年 8 月 22 日臺國(三)字第 1010146422 號函。

二、各項申請設備改善及使用情形（請檢附照片說明）：

改善項目名稱		遮陽網(遊戲場)		編號	001
改善前照片		未改善前說明	家長反應炎熱的天氣中，幼兒於戶外遊戲場活動時，擔心有些幼兒不適高溫易中暑；且南部陽光紫外線指數較高，擔心長期讓皮膚曝曬於陽光下，易發生皮膚病變，期望能有遮陽設備讓幼兒能玩得更舒適更健康。		
		改善方法	使用三種顏色網子做為搭配，保留幼兒園的活潑色彩，使用電動開關，依需要可打開，大面積遮蓋住整片遊戲場，能有效遮蔽陽光。		
改善後照片		效益	使用時溫度可降低八度，電動式開關，可依季節、天氣及園所需求彈性使用，全開或部分開，讓遊戲場能兼顧防曬，也可讓幼兒有充足的陽光照射。		
		財產編號	5010504-09		
		使用經費	三項工程總金額新台幣 160 萬元整 (含遮陽網 2 座及耐磨地板 1 間)		

改善項目名稱	遮陽網(小廣場)		編號	002
改善前照片		未改善前說明	<p>炎熱的天氣中，於戶外辦理活動時，擔心有些幼兒不適高溫易中暑；且陽光紫外線指數較高，期望能有遮陽設備讓活動的品質更好，家長幼兒老師參與的感覺也更舒適。</p>	
		改善方法	<p>使用三種顏色網子做為搭配，保留幼兒園的活潑色彩，使用電動開關，依需要可打開，大面積遮蓋住整片廣場，能有效遮蔽陽光。</p>	
改善後照片		效益	<p>使用時溫度可降低八度，電動式開關，可依季節、天氣及園所需求彈性使用，全開或部分開，辦理全園活動時，遮陽的效果會讓參與者感覺更舒適。</p>	
		財產編號	5010504-09	
		使用經費	<p>三項工程總金額新台幣 160 萬元整 (含遮陽網 2 座及耐磨地板 1 間)</p>	

改善項目名稱	耐磨地板(教室)		編號	003
改善前照片		未改善前說明	教室地板為磨石子地面，硬度高，幼兒若在此空間活動，危險性相對提高，期望能加裝地板。	
		改善方法	加做耐磨地板，但考量本校為低窪地區，因此改採高架耐磨地板之材質來製作。	
改善後照片		效益	活動室鋪上高架耐磨地板，幼兒在內活動時較為安全且溫暖，且此種材質可防水。	
		財產編號	5010307-23	
		使用經費	三項工程總金額新台幣 160 萬元整 (含遮陽網 2 座及耐磨地板 1 間)	

承辦人：

主任：

校長：